

COVID-19 Pandemie: Veiligheid en Beveiliging op Lokatie

Risk Bulletin

Het volgende is “best practice” advies met betrekking tot de te nemen preventiemaatregelen gedurende de huidige Coronavirus (COVID-19) pandemie.

Dit geldt wanneer niet in strijd met het huidige advies van de overheid.

Beveiliging van en Veiligheid in Gebouwen Gedurende Periodes van Beperkte Aanwezigheid of Beperkte Toegang

- Zorg dat alle sloten en sluitmechanismen geïnstalleerd zijn en correct functioneren.
- Zorg dat het inbraakalarmsysteem is geactiveerd, de verantwoordelijke en zijn/haar vervanger bekend zijn, en duidelijke afspraken zijn gemaakt voor alarmmelding en –opvolging.
- Zorg dat alle onveilige situaties zijn opgelost. Onbemande gebouwen moeten veilig zijn voor het betreden door bevoegde personen.
- Zorg de integriteit en onderhoudsstaat van de gebouwen wordt behouden. Onbemande gebouwen moeten regelmatig worden bezocht en geïnspecteerd op beveiliging en veiligheid van personen.
- Verwijder alle niet-noodzakelijke inhoud waar mogelijk, inclusief waardevolle goederen.
- Behoud waar mogelijk een minimale afstand van 10 meter tussen buitenopslag en de buitengevels van gebouwen, en 2 meter afstand tussen buitenopslag en omheining.
- Voorkom de ophoping van afval.
- Behoud een gebouwtemperatuur van tenminste 5 C, ter voorkoming van de bevriezing van sprinkler-, proces- en drinkwaterleidingen.
- Wanneer de gebouwen voor een ongebruikelijk lange periode onbemand zijn, sluit dan de watertoevoer af, behalve die voor kritische systemen zoals brandbeveiliging (inclusief sprinkler).
- Ontkoppel alle acculaadapparaten in onbemande gebouwen.
- Sluit alle branddeuren en rookschermen.
- Behoud de buitenverlichting.
- Behoud waar mogelijk de normale beveiligingschecks en veiligheidsrondes.

Zie ook (Engels):



Fire Safety Inspections



Winter Precautions



Security Risk Control


Brandbeveiliging

- Zorg dat alle brandbeveiligingssystemen, inclusief actieve brandbeveiliging en automatische branddetectie, in gebruik blijven en onderhouden worden.
- Indien beperkte bemanning of beperkte toegang de huidige test- en inspectiefrequenties belemmeren, zorg dan dat de brandbeveiligingssystemen in goede staat worden behouden.
- Routinematige, visuele checks en tenminste maandelijkse alarmchecks dienen uitgevoerd te worden. Sprinklerpompen dienen gedraaid te worden volgens de minimale frequentie van de toegepaste standaard of aanbeveling van de pompfabrikant.
- Zorg dat de bestaande alarmopvolging wordt behouden.
- Zorg dat alle sprinklerafsluiters beveiligd zijn in de open positie en dat de leidingen onder druk staan.
- Wanneer het onontkoombaar is dat de jaarlijkse capaciteitstest wordt uitgesteld, dan moet deze bij de eerst mogelijke gelegenheid worden ingehaald.
- Zorg dat reactief onderhoud adequaat wordt uitgevoerd.
- Rapporteer elke buitenbedrijfstelling van brandbeveiligingssystemen volgens de standaard RSA impairment procedure.

Zie ook (Engels):



Impairment to Fire Protection Equipment




Brandgevaarlijke Werkzaamheden

- Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden (zoals lassen, snijden, slijpen, solderen, branden en dakdekken met branders of teer) uit, tenzij strikt noodzakelijk. Zorg dat alle normale preventiemaatregelen worden uitgevoerd. Wanneer de locatie gesprinklerd is, voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit als het sprinklersysteem is uitgeschakeld.
- Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit, tenzij voldoende opgeleid personeel beschikbaar is.

Zie ook (Nederlands):



Brandgevaarlijke Werkzaamheden




Bedrijfsnoodplanning

- Voor locaties die voldoende bemand blijven, zorg te allen tijde dat voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig zijn. Indien dit onmogelijk is, voer dan geen risicovolle taken uit, zoals brandgevaarlijke werkzaamheden of werk in besloten ruimten (“confined spaces”).
- Stop bovengenoemde risicovolle taken indien er slechts beperkte beschikbaarheid is van de brandweer en overige hulpdiensten.

Zie ook (Engels):



Emergency Organisation Risk Control



RSA Risk Consulting is beschikbaar voor schadepreventie-advies in deze onzekere tijd. Voor aanvullende technische vragen en vragen over risicomanagement, neem dan contact op met onderstaande of uw gebruikelijke risicomanagement adviseur.

Rolf Verlaan

rolf.verlaan@eu.rsagroup.com

Voor informatie aangaande specifieke verzekeringskwesties, neem contact op met uw tussenpersoon.

Dit document wordt slechts ter informatie aangeboden aan klanten en maakt geen deel uit van welke verzekeringspolis dan ook, mocht die bestaan tussen klant en RSA. De gegeven informatie zet slechts algemene richtlijnen uit en de gebruiker dient dit niet te hanteren als specifiek advies. RSA kan niet garanderen dat alle gevaren en blootstellingen in relatie tot het in dit document besproken onderwerp zijn afgedekt. Daarom accepteert RSA geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit Risk Control Bulletin of aansprakelijkheid door de juistheid van door derden aangeleverde gegevens of de gevolgen of afhankelijkheid daarvan.